

**Haftungsausschluss:**

**Hydraulische Dachfunktion - Umbau/Verlegung der Verdeckpumpe in den Kofferraum und Austausch hydraulischer Bauteile beim BMW Z4 E85 – alle Baujahre**

**Teil 1: Umbau der Verdeckpumpe**

Unser **Umbau** am elektrohydraulischen Verdeck, (Umbau der Pumpe in den Kofferraum), stellt ein **BEMÜHEN** dar, **die ordnungsgemäßen Funktionen wieder herzustellen und einen möglichst dauerhaft sicheren Betrieb** zu erreichen.

Sie erklären sich im Zuge der Auftragserteilung damit einverstanden, dass die Ergebnisse unserer Bemühungen, wie diese auch immer sein mögen, von **Garantie-, Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen an uns ausdrücklich ausgeschlossen** sind. Da wir weder Leitungen und/oder Kabel abziehen, neu anschließen, verklemmen etc., können wir eine Garantie für vorhandene Leitung und Kabeln nicht übernehmen.

**Teil 2: Austausch Hydraulikbauteile und Leitungen**

Die nachfolgenden Regelungen gelten für alle von uns durchgeführten Reparaturen an Hydraulik-Bauteilen.

**Beschränkung der Garantieleistungen**

Jegliche **Garantieleistungen** sind **ausschließlich auf die ordnungsgemäße Ausführung der konkreten Reparaturarbeiten** beschränkt. Es wird keine weitergehende Gewähr für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit des reparierten Bauteils oder für die Eignung des Bauteils in einem bestimmten System übernommen.

**Ausschluss von Folgeschäden und Mitursachen**

Wir übernehmen **keine Haftung für Schäden**, die durch **irreguläre Überlastungen, unsachgemäße Bedienung, Fremdeinwirkung, fehlerhafte Systemkomponenten** oder sonstige Ursachen entstehen, die nicht unmittelbar auf die von uns ausgeführten Reparaturarbeiten zurückzuführen sind. **Folgeschäden**, Produktionsausfälle, entgangener Gewinn sowie sonstige mittelbare Schäden sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

### **Systemabhängigkeit und Wiederholungsrisiko**

Hydraulik-Bauteile arbeiten in **interdependenten, multifunktionalen Systemen**. Wird die **ursächliche Störung im Gesamtsystem** nicht erkannt und behoben, kann ein repariertes oder neues Bauteil erneut ausfallen. Für Schäden, die aus nicht behobenen Systemursachen resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

### **Haftungsbegrenzung**

Soweit Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, ist unsere Haftung auf den **Wert der erbrachten Reparaturleistung** begrenzt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

### **Prüf- und Mitwirkungspflicht**

Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass es im Interesse der Funktionssicherheit liegt, **Ursachenanalysen am Gesamtsystem** durchführen zu lassen und erkannte Mängel zu beheben. Wir empfehlen, vor Wiederinbetriebnahme die Systemfunktionen prüfen zu lassen.

### **Sonstiges**

Mit dem Umbau der Verdeckpumpe bzw. Austausch Hydraulikteilen, erwerben Sie bei uns **KEINERLEI Gesamtgewährleistung auf das störungsfreie Funktionieren des elektrohydraulischen/mechanischen Systems**. Eine solche Erwartungshaltung wollen wir ausdrücklich NICHT bedienen.

### **Bitte keine Missverständnisse:**

Wenn zum Beispiel an einem 19 Jahre alten BMW Z4 E85, im Zuge der Umbauaktion der Pumpe festgestellt wird, dass z.B. ein mechanischer Defekt am Verdeckgestänge vorliegt und das Dach deswegen nicht richtig öffnet oder schließt, dann können wir hierfür nicht haftbar gemacht werden. Gesetzliche Vorgaben sind unberührt.

Mit freundlichen Grüßen

Pixelrichter  
Harald Richter